

p.č.	názov stavby	investor	stupeň PD	účel stavby	kód UPV	Názov ÚPV	HYMO zmeny - priamy vplyv	Názov DVT	HYMO zmeny - nepriamy vplyv	kód ÚPzV	zmena hladiny PzV	Posúdenie podľa čl.4.7	EIA	čiasťkové povodie	Poznámka
	2018 - posúdenie podľa §16a ods.3														
1	Logistický areál Cita Logistika – Hala 1	Cita Logistika, s.r.o., Senec	DSP	Výstavba skladovej haly na južnom okraji Logistického parku Senec, v časti Horný Dvor.	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
2	LOGISTIC PARK, k.ú. Farná	P3 Bratislava Airport, s.r.o.	PD na zmenu stavby pred dokončením	výstavba logistického parku v k. ú. Farná, okres Senec, obec Ivanka pri Dunaji	SKV0161	Šúrsky kanál	-	-	-	SK1000300P SK2001000P	nie	nie		Váh	
3	Logistické haly ALFA, BETA, GAMA	Prologis Slovak Republic XXXIX, s.r.o., Senec.	PD na zmenu stavby pred dokončením	Zmena návrhu a technického riešenia objektov SO 07 Rozvod vnútroareálovej vody a SO 08 Rozvod vnútroareálovej kanalizácie (vrátane príslušných podobjektov).	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
4	Logistická hala Senec – AP1	ANTRACIT PROPERTY 1, s.r.o., Žilina	DSP	Vybudovanie halového objektu pre	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
5	Senec logistická hala, skladová hala DC14	Prologis Slovak Republic XXXVII, s.r.o., Senec	DSP– zmena dokončenej stavby	Dostavba administratívneho vstavku a drobné stavebné úpravy v už vybudovanej skladovej hale DC14	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
6	Logistické centrum Senec, skladová hala DC1, DC2, DC3 – Rozvod vnútroareálovej kanalizácie – Senec	ProLogis Slovak Republic XXXI, s.r.o., Senec	DSP	Rozvod vnútroareálovej kanalizácie v rámci výstavby Logistického centra Senec, skladová hala DC1, DC2 DC3	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
7	Skladová hala DC4 – Vstavok „S“	Prologis Slovak Republic II s.r.o., Senec	DSP	Rozšírenie kapacít podlažnej plochy haly DC4 výstavbou administratívneho vstavku „S“	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
8	Logistické centrum PROLOGIS Senec, skladovacia hala DC1 –	Prologis Slovak Republic II s.r.o., Senec	PD na zmenu dokončenej stavby	Stavebné úpravy v časti skladovej haly DC1, v jednotke 1H	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
9	Predajné a servisné priestory spoločnosti AUTOŠTÝL a.s. Trenčianska Turná, SO 104 Areálová dažďová kanalizácia	AUTOŠTÝL a.s. Trenčianska Turná	DSP - objekt SO 104 Areálová dažďová kanalizácia	Výstavba, resp. rozšírenie predajných a servisných plôch osobných vozidiel areálu spoločnosti AUTOŠTÝL, a.s	SKV0169	Turniansky potok	-	Hukov potok - pravostranný prítok SKV0169	nový výustný objekt stoky „A“	SK200120FK	nie	nie	áno	Váh	
10	Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa, km 4,7 – 7,3	NDS, a.s., Bratislava	DRS	cestná komunikácia	SKV0038	Rajčanka	-	Bytčický potok	preložka potoka v mieste jeho križovania s telesom diaľničného privádzača, opevnenia dna a svahov, 4 betónové prahy - celková dĺžka navrhovanej nesúvislej úpravy 157,93 m	SK1000500P SK2001800F	nie	nie	áno	Váh	
11	Odkrytie hladiny podzemných vôd	Ing. Pavol Stanko, Likavka a Ján Andreides,	PD pre vydanie povolenia na	odkrytie hladiny podzemných vôd	-	-	-	-	-	SK1000500P SK2003300F	nie	nie		Váh	
12	Malá okružná križovatka Senec – MOK3	Cita Logistika, s.r.o., Senec	DSP	výstavba malej okružnej križovatky	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
13	Polder Čechy	SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ Piešťany	DSP	PO–polder na Branovskom potoku v rkm 12,935	SKV0053	Branovský potok	polder, úprava brehov a dna koryta nad vtokom a nad výtokom (pod vývarom) opevnením dlažbou na sucho - ovplyvnený úsek 114,0 m	Hastrgáň -ľavostranný prítok SKV0053	úprava brehov a dna koryta opevnením dlažbou na sucho, výstavba murovaného stupňa výšky 0,25 m z lomového kameňa- v celkovej dĺžke 14,5 m	SK2001000P	nie	nie	áno	Váh	projekt upraviť a dnovú výpusť navrhnúť s obdĺžnikovým profilom v šírke dna koryta toku
14	Rieka Nitra – dotesnenie ochranných hrádzí v rkm 42,330 – 48,456	SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ Piešťany	formulár + DSPRS	PO–dotesnenia ochrannej protipovodňovej hrádze v k. ú. Čechynce, Veľký Cetín a Malý Cetín	SKN0004	Nitra	bez zmeny - práce budú mimo SKN0004	-	-	SK1000400P SK2001000P	nie	nie	áno	Váh	
15	Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka	ŠOP SR Banská Bystrica	DUR	Vybudovanie prehrádzky v zátopovom území vodnej nádrže Orava za účelom trvalého zavodnenia ramena Bielej Oravy potokom Vavrečanka	SKV1004	VN Orava, VN Tvrdošín	oddelenie ramena Bielej Oravy od VN Orava,	Vavrečanka	preložka VT Vavrečanka v dĺžke cca 63,7 m zaústená do VN Orava	-	-	nie		Váh	

p.č.	názov stavby	investor	stupeň PD	účel stavby	kód UPV	Názov ÚPV	HYMO zmeny - priamy vplyv	Názov DVT	HYMO zmeny - nepriamy vplyv	kód ÚPzV	zmena hladiny PzV	Posúdenie podľa čl.4.7	EIA	čiasťkové povodie	Poznámka
16	Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade	ŠOP SR Banská Bystrica	DUR	Výstavba Vtáčieho ostrova v Oravskej priehrade, ktorý bude slúžiť ako hniezdisko výberových vtáčích druhov	SKV1004	VN Orava, VN Tvrdošín	vtáčí ostrov z lomového kameňa	-	-	-	-	nie		Váh	
17	Rekonštrukcia čerpacej stanice závlhovej Slepčany a modernizácia závlahových detailov	Ľudovít Grúner SHR G-Progres, Slepčany	technická PD	Modernizácia čerpacích jednotiek a závlahového detailu – širokozáberových pivotových závlahovačov	SKN0065	Čerešňový potok/ VN Slepčany	odber závlhovej vody	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
18	Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu – AGRO – VÁH, s.r.o.	AGRO - VÁH, s.r.o., Diakovce	technická špecifikácia	Nákup a montáž 2 ks nových zavlažovacích zariadení pivotového typu na dve polia v katastrálnom území obce Diakovce.	-	-	-	-	-	SK1000400P SK2001000P	nie	nie		Váh	
19	Čifáre – vodozádržné opatrenia v obci	obec Čifáre	ZPD	PO-vybudovanie hrádze suchého poldra z drôtokamenných košov (gabionov) s rúrovým priepustom na Telinskom potoku v rkm 7,933	SKN0060	Telinský potok	polder s rúrovým priepustom, úprava dna a svahov koryta nad priepustom kamennou dlažbou v dĺžke 4 m ukončenou dreveným prahom	potok Pata -ľavostranný prítok SKN0060	-	SK2001000P	nie	nie	áno	Váh	projekt upraviť a rúrový priepust navrhnúť s obdĺžnikovým profilom v šírke dna koryta toku
20	Dobývanie nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v lokalite Kúty, k.ú. Predmier	Ján Korbaš VANDO, Malá Bytča	PVL	Ťažba štrkopieskov	SKV0007	Váh	-	-	-	SK1000400P SK2001800F	nie	nie		Váh	
21	IBV Šurabová – Zákvašov, objekt Predĺženie ochrannej hrádze	FORKLIFT GROUP s.r.o., Zákvašov, Považská Bystrica.	DSP	PO-pripravovanej zástavby rodinných domov v lokalite Šurabová – Zákvašov, v k. ú. Považská Bystrica, predĺžením ochrannej hrádze na toku Domanížanka, v rkm 5,00.	SKV0192	Domanížanka	bez zmeny - práce budú mimo SKV0192	-	-	SK1000400P SK2001800F	nie	nie	áno	Váh	
22	Prečín – úprava Domanížanky	SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ Piešťany	DSPRS	PO-úprava VT Domanížanka	SKV0192	Domanížanka	úprava pravého brehu/stabilizácia svahu kamennou rovnaninou, päťka z lomového kameňa, stabilizačné prahy z lomového kameňa na začiatku a konci úpravy, opevnenie dna z lomového kameňa pod sklzom v dĺžke cca 3,0 m, čiastočné napriamenie ostrých meandrov	-	-	SK1000400P SK2001800F	nie	nie	áno	Váh	
23	Plán využitia ložiska štrkopieskov Červeník	ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava	PVL	Ťažba štrkopieskov	-	-	-	-	-	SK1000400P	nie	nie		Váh	
24	Novostavba výrobnoskladovej haly spol. 3 Energy, s.r.o.	3 Energy, s.r.o., Žilina	DUR	Výstavba Výrobnoskladovej haly pre umiestnenie klasickej strojárenskej výroby v katastrálnom území Krásno nad Kysucou	-	-	-	-	-	SK1000500P SK2001800F	nie	nie	áno	Váh	
25	Vstupný objekt predajného servisu Schmitz	CENTRAL EUROPE TRAILER s.r.o., Senec.	DSP	Výstavba vstupného objektu predajného servisu Schmitz	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
2019 - posúdenie podľa §16a ods.3															
26	Bezmenný prítok Kysuce – úprava koryta toku	Ing. Róbert Gaboš, Vysoká nad Kysucou	DSP	PO územia a prejazdu cez navrhovanú úpravu bezmenného potoka na Q100	SKV0031	Kysuca	-	Bezmenný ľavostranný prítok SKV0031	Obojstranné opevnenie brehu oporným múrom v dĺžke 140 m	SK2001800F	ne	nie		Váh	
27	Logistický areál Cita Logistika – Hala 2	Cita Logistika, s.r.o., Senec	DSP	Výstavba skladovej haly na južnom okraji Logistického parku Senec	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
28	Nová skládka odpadov Rajec-Šuja	Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Rajec	DUR	Vybudovanie novej skládky na ukladanie nie nebezpečných odpadov v k. ú. Rajec	-	-	-	-	-	SK200140KF	nie	nie	áno	Váh	

p.č.	názov stavby	investor	stupeň PD	účel stavby	kód UPV	Názov ÚPV	HYMO zmeny - priamy vplyv	Názov DVT	HYMO zmeny - nepriamy vplyv	kód ÚPzV	zmena hladiny PzV	Posúdenie podľa čl.4.7	EIA	čiasťkové povodie	Poznámka
29	Obytná zóna Moravany „Severná“	LOUE AIR s. r. o., Moravany nad Váhom	DSP	Vybudovanie komunikácie a technickej infraštruktúry pre 28 rodinných domov	-	-	-	-	-	SK1000400P SK2001000P	nie	nie		Váh	
30	Plán otvárk, prípravy a dobývania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Čaňa	CRH (Slovensko) a.s., Rohožník	POPD	Pokračovanie ťažby výhradného ložiska štrkopieskov v rozšírenom dobývacom priestore Čaňa	-	-	-	-	-	SK1001200P SK2005300P	nie	nie		Váh	
31	Plán otvárk, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja	DOLKAM Šuja a. s., Rajec	POPD	Pokračovanie ťažby dolomitov na prevádzke vyhradeného ložiska s určeným dobývacím priestorom Rajec	-	-	-	-	-	SK200140KF	nie	nie	áno	Váh	
32	Plán otvárk, prípravy a dobývania výhradného ložiska Haldy odpadových vápencov v dobývacom priestore Stráňavy – Polom, rok	Dobývanie, s. r. o., Lom Polom, Stráňavy	POPD	Dobývanie suroviny na Haldách odpadových vápencov a dobudovanie a údržba odvodňovacích zárezov usmerňujúcich tok povrchovej vody - rozetážovanie svahu Háld	-	-	-	-	-	SK200240FK	nie	nie		Váh	
33	Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa	mesto Šaľa	DUR	Výstavba záchytného parkoviska	-	-	-	-	-	SK1000400P SK2001000P	nie	nie		Váh	
34	Rozšírenie skladu LC Sered'	Lidl Slovenská republika, v. o. s., Bratislava	DUR	Rozšírenie skladovacích možností spoločnosti Lidl	SKW0025	Derňa	-	-	-	SK1000400P SK2001000P	nie	nie		Váh	
35	Samoobslužná bezdotyková autoumyváreň Vajnorská	REMAC, s.r.o., Bratislava	DUR	Vybudovanie novej samoobslužnej bezdotykovej autoumyvárne	-	-	-	-	-	SK1000300P SK2001000P	nie	nie		Váh	
36	Skladová hala DC14 – Administratívny vstavok na ose D-12	Prologis Slovak Republic XXXVII, s.r.o., Senec	DSP	Dobudovanie administratívneho vstavku	-	-	-	-	-	SK2001000P	nie	nie		Váh	
37	Cesta I/75 Šaľa - obchvat	Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Bratislava.	DSP	cestná komunikácia	SKV0027	Váh	bez zmeny-výstavba mosta mimo koryta toku	-	-	SK1000400P	nie	nie		Váh	
					SKV0344	Gorazdovský kanál	Úprava dna a brehov koryta pod mostom a vo vzdialenosti 5,0 m na obidve strany toku lomovým kameňom	-	-						
					SKV0151	Zájarčie	Úprava dna a brehu v mieste realizácie dvoch mostných objektov								
					SKN0139	Trnovec	-	bezmenný prítok (4-21-14-99)	Úprava brehov a dna koryta toku v mieste realizácie mostných objektov - 26,5 m						
								bezmenný prítok (4-21-14-102)	Úprava brehov a dna koryta toku v mieste realizácie mostných objektov - 42m						
								bezmenný potok (4-21-14-103)	Úprava brehov a dna koryta toku v mieste realizácie mostných objektov -37m						